



Kronentrenner K881

Packung 5 Stück FG, Figur 141 Zylinder rund, 8 mm, ISO 016



Artikelnr.: 130863
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.006 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 47 mm
Länge: 81 mm

€ 18,38

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten FG, Figur 141 Zylinder rund, Kopflänge: 8 mm, ISO 016

Entfernen einer Vollkeramik - Restauration. Für die Entfernung einer Vollkeramik-Restauration muss die Restauration entlang der axialen Wand bis zur Mitte der Okklusalfäche oder der Inzisalkante schlitzförmig aufgetrennt werden. Anschliessend wird die Restauration mit einem geeigneten Instrument aufgebogen, wobei sie frakturiert.

- Füllungsbearbeitung, Kronentrennen
- Drehzahl 200.000 U/min.

Kronentrenner für Vollkeramik - Zirkon. Die besondere Stabilität des Spezialkorns erzeugt eine ausgezeichnete Standzeit der K-Diamantinstrumente. Die neue Galvanik- Bindung verhindert ein vorzeitiges Herausbrechen der Diamantkörnung. Damit entsteht eine unerreichte Schleifleistung, perfekt, schnell und sicher.